



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.3**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				

**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC**

**1. EDIFICIO DE AULAS No.1**

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.1									
1	Aula 8.1		✓	3.85	6.05	6	12	• Aula Tipo: 1-12 • Mobiliario actual: pupitres	
2	Aula 8.2		✓	3.85	6.05	6	12		
3	Aula 9.1		✓	3.85	6.05	6	12		
4	Aula 9.2		✓	3.85	6.05	6	12		
5	Aula 10	✓		7.85	6.05	15	30	• Aula Tipo: 1-30 • Mobiliario actual: pupitres	
II NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.1									
6	Aula 1	✓		7.85	6.05	15	30	• Aula Tipo: 1-30 • Mobiliario actual: pupitres	
7	Aula 2	✓		7.85	6.05	15	30		
8	Aula 3	✓		7.85	6.05	15	30		
9	Aula 5	✓		7.85	6.05	15	30		
10	Aula 6	✓		7.85	6.05	15	30		
11	Aula 7	✓		7.85	6.05	15	30		
<b>TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No.1</b>						<b>129</b>	<b>258</b>	<b>11 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 15 Alumnos c/u</li> <li>• 4 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 6 Alumnos c/u</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**2. EDIFICIO DE AULAS No.2**

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.2									
1	Aula 12	✓		7.85	6.05	15	30	• Aula Tipo: 1-30 • Mobiliario actual: pupitres	
2	Aula 13	✓		7.85	6.05	15	30		
3	Aula 14	✓		7.85	6.05	15	30		
4	Aula 15	✓		7.85	6.05	15	30		
5	Aula 16	✓		7.85	6.05	15	30		



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.3**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
6	Aula 17	✓		7.85	6.05	15	30	• Aula Tipo: 1-30 • Mobiliario actual: pupitres	
7	Aula 18	✓		7.85	6.05	15	30		
8	Aula 19	✓		7.85	6.05	15	30		
<b>TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No.2</b>						<b>120</b>	<b>240</b>	<b>8 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad de 15 Alumnos c/u</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**3. EDIFICIO DE AULAS No.4**

<b>SÓTANO - EDIFICIO DE AULAS No.4</b>									
1	Aula 101		✓	3.85	5.85	6	12	• Aula Tipo: 1-12 • Mobiliario actual: pupitres	
2	Aula 102		✓	3.85	5.85	6	12		
3	Aula 103		✓	3.85	5.85	6	12		
4	Aula 104		✓	3.85	5.85	6	12		
5	Aula 105		✓	3.85	5.85	6	12		
6	Aula 106		✓	3.85	5.85	6	12		
7	Aula 107		✓	3.85	5.85	6	12		
8	Aula 108		✓	3.85	5.85	6	12		
9	Aula 109		✓	3.85	5.85	6	12		
10	Aula 110		✓	3.85	5.85	6	12		
<b>I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.4</b>									
11	Aula 201	✓		7.85	5.85	15	30	• Aula Tipo: 1-30 • Mobiliario actual: pupitres	
12	Aula 202	✓		7.85	5.85	15	30		
13	Aula 203	✓		7.85	5.85	15	30		
14	Aula 204	✓		7.85	5.85	15	30		
15	Aula 205	✓		7.85	5.85	15	30		



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.3**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
16	Aula 206	✓		7.85	5.85	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 4-12</li> <li>• Mobiliario actual: mesas de dibujo con sus bancos.</li> <li>• Cálculo considerando mesa de dibujo de 1.25 x 0.95 m con capacidad para 1 usuario.</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No.4</b>						<b>147</b>	<b>282</b>	<p align="center"><b>16 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 12-15 Alumnos</li> <li>• 10 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 6 Alumnos c/u</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 52% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**4. EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA**

<b>I NIVEL - EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA</b>									
1	Aula		✓	5.85	5.85	10	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-20</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA</b>						<b>10</b>	<b>20</b>	<p align="center"><b>1 aula en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aula pequeña, capacidad máxima bioseguridad de 10 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> </ul>	

<b>TOTAL EDIFICIOS CUROC</b>	<b>406</b>	<b>800</b>	<b>NÚMERO DE ALUMNOS POR HORA CLASE</b>
------------------------------	------------	------------	---

<b>SIMBOLOGÍA</b>		Aula con área y ventilación natural reducida, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares.
		Las observaciones resaltadas en color amarillo indican espacios cerrados a ser revisados para verificar su disponibilidad de uso.

**Observación:** Se recomienda verificar que las Autoridades coordinen la distribución equitativa de cada uno de los diferentes espacios entre las Facultades.